

Zebrastreifen in Lahr & Ortsteilen		Beschilderung	Markierung	Beleuchtung	Erkennbarkeit	Breite	Weitere Varianlassungen / Ergebnis	ca. Kosten € Netto
Mietersheim	-							
Hugsweier	Hugsweierer Kirchstraße	VZ vor FGÜ versetzen (Fahrtrichtung Schuttern)	✓	Beleuchtung + Schild über FGÜ tauschen und zusätzlicher Mast Höhe Z. 205 anbringen	Wartefläche in Fahrbahn ziehen, Sicht durch Haus verdeckt	✓	Beschilderung: VZ versetzen und austauschen Beleuchtung: nachrüsten Erkennbarkeit: Wartefläche in Fahrbahn ziehen	5.700,00 €
Sulz	Lahrer Straße	✓	✓	Nicht ausreichend beleuchtet	✓	Fahrbahn 5,5 m breit	Beleuchtung: Nachbesserung keine zusätzl. Beleuchtung möglich (Platz)	Erledigt.
	Sulzbergstraße	Z. 350 erneuern	✓		✓	✓	Beleuchtung: helleres Leuchtmittel	
Reichenbach	-							
Kuhbach	-							
Kippenheimweiler	Kaiserwaldstraße	✓	Nicht in einwandfreien Zustand	Beleuchtung Wartefläche defekt	✓	✓	Beschilderung: nicht versetzt Markierung: Nachbessern Beleuchtung: Wartefläche erneuern	
Langenwinkel	-							
	Altfelixstraße/ Geroldsecker Vorstadt	nicht vorhanden	Neu markieren	Angebot durch E-Werk liegt vor: Mast verlängern und gegenüber (B 415 Gehweg) zusätzlichen Mast ergänzen	✓	✓	Beleuchtung: nachrüsten Markierung: neu markieren	Auftrag erteilt.
	Bottenbrunnenstraße	Z. 350 erneuern	Nachbesserung	Neue Leuchtenköpfe anbringen, Baum entfernen	Baum entfernen	Einseitige Einengung der Fahrbahn notwendig	Sanierung FGÜ erforderlich	4.700,00 €

Burgheimer Straße	✓	✓	✓	✓	✓	FGÜ neu, keine weitere Veranlassung Auftrag an E-Werk bereits erteilt	Auftrag erteilt.
Burgheimer Straße/ Stefanienstraße	✓	✓	✓	✓	✓	FGÜ neu, keine weitere Veranlassung	
Europastraße (Zufahrt Zehnder)	✓	Markierung nicht in einwand- freiem Zustand	✓	✓	✓	Entfall	Entfällt
Europastraße/ Rainer-Haungs-Straße	✓	3 m breit 6,5 m lang	defekt	✓	✓	Beleuchtung: erneuern	Auftrag erteilt.
Feuerwehrstraße/ Schützenstraße	Z.350 sind nicht rechts und links angebracht	✓	Keine ausreichende Beleuchtung Fußgänger werden nicht erkannt	Nicht erkennbar	Fahrbahn 12,5 m breit	Entfall	
Flugplatzstraße	Z.350 auf Ostseite tauschen und um 30 cm versetzen	✓	Markierung nicht ausreichend beleuchtet 20 statt 30 Lumen	✓	✓	Beschilderung: erneuern und versetzen, Beleuchtung wurde nachgerüstet	Erledigt.
Friedhofstraße	keine Beschilderung vorhanden	Markierung nicht in einwand- freiem Zustand	Laterne in Grünstreifen und zusätzliche Überspannungs- leuchte ergänzen	Nicht erkennbar	✓	Markierung nachbessern und Beleuchtung ergänzen Zusätzlich: Bügel im Bereich der Obdachlosenunter- kunft	3.600,00 €
Friedrichstraße/ Schlüssel	✓	✓	Zwei neue Leuchtmasten, Angebote durch E-Werk bereits erstellt	✓	7,5 m lang, einseitige Einengung der Fahr- bahn um 1 m	Breite: Aufstellfläche in Fahrbahn ziehen	Auftrag erteilt.
Goethestraße	✓	✓	✓	✓	✓	Beleuchtung: helleres Leuchtmittel	
Hebelstraße/ Friedrichstraße						Entfällt für Testphase durch LSA	

Lahr -
Kernstadt

Hebelstraße/ Stefanienstraße	Können entfallen	✓	Beleuchtung in Stefanienstraße wird für beide FGÜ ausgerichtet	✓	✓	Beschilderung entfernen Beleuchtung ausrichten (FGÜ Stefanienstraße)	3.600,00 €
Klostenstraße/ Bottenbrunnenstraße	nicht vorhanden	sehr schlechter Zustand	unzureichend	Sichtbeziehung Warte- fläche nicht eingehalten	7,50 m lang < 3 m breit	Fahrversuch mit SWEG, ob Sperrfläche zur Insel umgebaut und FGÜ verlegt werden kann, sonst entfernen Nicht möglich, entfällt	
Klostenstraße/ Hosenmattenweg	Beschilderung erneuern	✓	Erneuern und Beschilderung an Beleuchtung montieren	✓	✓	Beschilderung erneuern Beleuchtung nachrüsten	5.700,00 €
Lotzbeckstraße	Z.350 sind nicht rechts und links angebracht	Markierung nicht in einwand- freiem Zustand	Markierung nicht ausreichend beleuchtet	✓	✓	Markierung: erneuern	
Raiffeisenstraße							
Rainer-Haungs-Straße/ Ersteinerstraße						Markierung: erneuern	
Roonstraße	✓	Markierung nicht in einwand- freiem Zustand	Nicht ausreichend beleuchtet	✓	✓	Beleuchtung: nachbessern Markierung: erneuern	4.800,00 €
Schillerstraße	Z.350 sind nicht rechts und links angebracht	Markierung nicht in einwand- freiem Zustand	Keine ausreichende Beleuchtung Fußgänger werden nicht erkannt (Ecke Lotzbeck- /Schillerstraße)	✓	✓	Markierung: erneuern Beleuchtung: erneuern	9.000,00 €
Schubertstraße	Z.350 sind nicht rechts und links angebracht	Markierung nicht in einwand- freiem Zustand	Keine ausreichende Beleuchtung Fußgänger werden nicht erkannt	✓	✓	Entfall	
Schützenstraße	Z. 350 erneuern	Markierung nicht parallel zur Fahrtrichtung	Markierung nicht ausreichend beleuchtet	Sichtbeziehung Warte- fläche nicht eingehalten	✓	Erkennbarkeit: Gehweg Nase, Zebrastreifen entfallen lassen	4.800,00 €

Schwarzwaldstraße/ Kanadaring						FGÜ wird durch Multifunktionsstreifen ersetzt	
Seminarstraße/ Friedrichschule	Beschilderung erneuern	✓	Wird nachgerüstet, Auftrag an E-Werk erteilt	✓	✓	Beschilderung erneuern Beleuchtung nachrüsten (Auftrag bereits erteilt)	Auftrag erteilt.
Stefanienstraße/ Friedrichschule	Im Bereich der Schule vor der Stufe montieren, auf gegen- überliegender Seite hinter den Pollern	✓	LED-Beleuchtung wirft Schatten und muss neu ausgerichtet werden	✓	✓	Beschilderung anpassen	
Tiergartenmühlgasse	✓	✓	Markierung nicht ausreichend beleuchtet	Sichtbeziehung Warte- fläche nicht eingehalten	Fahrbahn 7,5 m	Entweder Enfall oder Umsetzung Vorschlag Abt. Tiefbau	Entfällt
Tramplerstraße/ Werderstraße	✓	✓	Fehlende Beleuchtung	✓	✓		3.200,00 €
Turmstraße/ Dinglinger-Tor-Straße	Nördl. Beschilderung vor FGÜ versetzen und beide VZ erneuern	✓	Peitschenmast eindrehen, Schild tauschen und zusätzlicher Mast mit LED-Beleuchtung vor FGÜ auf der nördlichen Seite anbringen	✓	✓	Beschilderung versetzen und erneuern Beleuchtung: Peitschenmast eindreihen und Laterne nachrüsten	5.700,00 €
Turmstraße/ Obertorstraße	Nördl. Beschilderung vor FGÜ versetzen und beide VZ erneuern	✓	Leuchtmittel austauschen, Schild tauschen, Zusätzliche Lampe an Mast ergänzen	✓	✓	Beschilderung versetzen und erneuern Beleuchtung: Leuchtmittel tauschen, Schild tauschen, Zusätzliche Lampe an Mast ergänzen	3.200,00 €

Turmstraße/Bergstraße (Liebensteinstr.)	Südl. Beschilderung steht mittig	✓	Lichtbereichung erstellen, Peitsche tauschen und Laterne nachrüsten	✓	✓	Beschilderung versetzen Beleuchtung: Lichtberechnung, Peitschenmast tauschen und Laterne nachrüsten	5.700,00 €
Werderplatz	✓	Markierung nicht in einwand- freiem Zustand	Markierung/Wartefläche nicht ausreichend beleuchtet	FGÜ nicht Erkennbar	✓	Markierung: Nachmarkieren Beleuchtung: anheben	4.800,00 €
Werderstraße	✓	✓	Beleuchtung unzureichend			Beleuchtung: erneuern	Erledigt