

1245/4  
GFW

1248/4  
GFW

1248/6  
GFW

1245/2  
GFHW

Burgheimer Straße

848  
GFW

848/1  
GFW

1256/2  
GFW

1258/6  
GFW

Stefaniens

Anschlussbereich Burgheimer Straße sollte in Überplanung einbezogen werden!

Kaum Ablenkung in Nord-Süd Richtung  
=> keine Geschwindigkeitsdämpfung  
Zur Verbesserung wäre ein Eingriff in Haus Nr. 26 und 28 nötig

Sehr starke Ablenkung der Süd-Nord Richtung.  
Insbesondere in Zeiten mit wenig Verkehr wird die Akzeptanz als Kreisverkehr beim PKW-Fahrer gering sein, so dass in Süd-Nord Richtung die Mittelinsel vermutlich ignoriert werden wird.

Minikreisverkehr D = 17 m  
Mittelinsel und Fahrbahnteiler für Schwerverkehr überfahrbar

1:250

Anschluss an Bestand

Anschluss an Bestand

Anschluss an Bestand

