

Nr.	Kategorie	Mangel	Priorität	Umsetzung	Foto
1	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: Fehlendes VZ 240 (mit ZZ 1012-31) (Beginn/ Ende Geh-/ Radweg)	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01597.JPG
2	Verkehrssicherheit	Poller im Lichtraumprofil	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01742.JPG
3	Verkehrssicherheit	Fehlende Querungsstelle	hoch	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01834.JPG
4	Verkehrssicherheit	Konflikt Bushaltestelle	mittel	mittelfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01832.JPG
5	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: Fehlende verkehrsrechtliche Anordnung für Straße/Weg? (VZ 260 + ZZ 1026-38?)	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC018036.JPG
6	Verkehrssicherheit	Fehlender Rückenschutz bei Überleitung auf die Fahrbahn	hoch	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01775.JPG
7	Komfort	Fahrbahn-/ Wegesoberfläche beschädigt	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01842.JPG
8	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrszeichen zugewachsen	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02717.JPG
9	Komfort	Fahrbahn-/ Wegesoberfläche beschädigt	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02722.JPG
10	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: VZ 240 in Tempo 30-Zone (Benutzungspflicht RVA)	hoch	sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02600.JPG
11	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: Fehlendes VZ 357-50 (Durchlässige Sackgasse)	niedrig	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02579.JPG
12	Komfort	Einengung des Lichtraumprofils durch Bewuchs	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02804.JPG
13	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrszeichen zugewachsen	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01507.JPG
14	Verkehrssicherheit	Poller im Lichtraumprofil	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01508.JPG
15	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: Anordnung VZ 260 statt VZ 251?	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01302.JPG
16	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrszeichen zugewachsen	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01517.JPG
17	Verkehrssicherheit	Unzureichende Überleitung von dem Geh- und Radweg auf die Fahrbahn	mittel	mittelfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01251.JPG
18	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: Fehlendes VZ 357-50 (Durchlässige Sackgasse)	niedrig	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01346.JPG
19	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: Fehlendes VZ 237 (Radfahrstreifen)	mittel	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01235.JPG
20	Markierung	Verblasste Markierung des Schutzstreifens	hoch	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01060.JPG
21	Verkehrssicherheit	Poller im Lichtraumprofil	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01499.JPG
22	Verkehrssicherheit	Uneindeutige Verkehrsuehrung: Markierung eines getrennten Geh- und Radweges im Seitenraum und Fahrrad-Piktogramme auf der Fahrbahn	niedrig	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01441.JPG
23	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: Fehlendes VZ 357-50 (Durchlässige Sackgasse)	niedrig	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02357.JPG
24	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrszeichen zugewachsen	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02348.JPG
25	Verkehrssicherheit	Schutzstreifen neben Querungsstelle/ Fahrbahnleiter markiert	niedrig	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01554.JPG
26	Komfort	Wurzelaufbrüche	hoch	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01362.JPG
27	Verkehrssicherheit	Hindernis im Lichtraumprofil: Umlaufsperr	hoch	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01371.JPG
28	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: Fehlendes VZ 240 mit ZZ 1012-31 (Ende Geh-/ Radweg)	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01428.JPG
29	Komfort	Fahrbahn-/ Wegesoberfläche beschädigt	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01435.JPG
30	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: Fehlendes VZ 357-50 (Durchlässige Sackgasse)	niedrig	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01797.JPG
31	Verkehrsrechtliche Anordnung	Fehlende Streuschreibe für Radfahrende an LSA	mittel	mittelfristig	
32	Verkehrssicherheit	Linksabbiegen von Tiergartenstraße Ri. Rathausplatz nicht moeglich (nur über FG-Furt)	niedrig	langfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02511.JPG
33	Komfort	große Wurzelaufbrüche im Verlauf des Geh- und Radweges	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01126.JPG
34	Verkehrssicherheit	Sicherheitstrennstreifen zwischen Schutzstreifen und Parkständen fehlt	hoch	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01390.JPG
35	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: Fehlendes VZ 357-50 (Durchlässige Sackgasse)	niedrig	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02833.JPG
36	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: VZ 260 statt VZ 253?	niedrig	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01958.JPG
37	Verkehrssicherheit	Fehlende Ueberleitung vom Radweg auf die Fahrbahn	hoch	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02397.JPG
38	Komfort	Umständliche Radverkehrsführung am Knotenpunkt	mittel	langfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02399.JPG
39	Verkehrsrechtliche Anordnung	Fehlende Querungsstelle (Ende Zweirichtungsradweg)	hoch	mittelfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02387.JPG
40	Verkehrssicherheit	Hindernis: Schilderpfosten im Lichtraumprofil	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01096.JPG
41	Verkehrssicherheit	Poller im Lichtraumprofil	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01180.JPG
42	Verkehrssicherheit	Sicherheitstrennstreifen zwischen Schutzstreifen und Parkständen fehlt	hoch	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01223.JPG
43	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrszeichen zugewachsen	hoch	sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01348.JPG
44	Komfort	Fahrbahn-/ Wegesoberfläche beschädigt	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01607.JPG
45	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: Fehlendes VZ 357-50 (Durchlässige Sackgasse)	niedrig	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01686.JPG
46	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: Fehlendes VZ 357-50 (Durchlässige Sackgasse)	niedrig	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01725.JPG
47	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrszeichen zugewachsen	hoch	sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01772.JPG
48	Verkehrssicherheit	Poller im Lichtraumprofil	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01802.JPG

Nr.	Kategorie	Mangel	Priorität	Umsetzung	Foto
49	Komfort	Einengung des Lichtraumprofils durch Bewuchs	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02017.JPG
50	Verkehrssicherheit	Fehlender Rückenschutz bei Überleitung auf die Fahrbahn	hoch	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01889.JPG
51	Verkehrssicherheit	Fuehrung von Linksabbiegern nach der Ueberleitung vom Zweirichtungsrad auf die Fahrbahn	mittel	kurz- bis mittelfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01888.JPG
52	Verkehrssicherheit	Fehlende Querungsstelle	hoch	mittelfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02216.JPG
53	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: Fehlendes VZ 240 mit ZZ 1012-31 (Ende Geh-/ Radweg)	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02168.JPG
54	Komfort	Querneigung, Laengskante und -rille	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02166.JPG
55	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: Fehlendes VZ 240, falls Benutzungspflicht erwünscht	niedrig	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02217.JPG
56	Verkehrssicherheit	Konflikt Bushaltestelle	mittel	mittelfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01883.JPG
57	Verkehrssicherheit	Fehlende Querungsstelle (Ende Zweirichtungsradweg)	hoch	mittelfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01936.JPG
58	Komfort	Fahrbahn-/ Wegesoberfläche beschädigt	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01990.JPG
59	Markierung	Fehlende Leitmarkierung am Pfosten/ Poller im Lichtraumprofil	hoch	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02101.JPG
60	Markierung	Fehlende Leitmarkierung am Pfosten/ Poller im Lichtraumprofil	hoch	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02106.JPG
61	Verkehrssicherheit	Fehlender Begrenzungstreifen zwischen Geh- und Radweg und fehlender Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn	hoch	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02464.JPG
62	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: Fehlendes Verkehrszeichen 205 unterhalb von ZZ 1000-32	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02473.JPG
63	Verkehrssicherheit	Poller im Lichtraumprofil	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02652.JPG
64	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: VZ 239 mit ZZ 1012,32 (Radfahrer absteigen) nur temporaer angeordnet?	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02690.JPG
65	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrszeichen zugewachsen	hoch	sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02764.JPG
66	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrszeichen zugewachsen/ verdeckt	hoch	sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01871.JPG
67	Komfort	Einengung des Lichtraumprofils durch Bewuchs	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01132.JPG
68	Verkehrssicherheit	Dunkle Unterführung (tagsüber)	mittel	mittelfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01130.JPG
69	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrszeichen beschädigt	hoch	sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01099.JPG
70	Komfort	Fahrbahn-/ Wegesoberfläche beschädigt	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02812.JPG
71	Verkehrssicherheit	Sicherheitstrennstreifen zwischen Schutzstreifen und Parkständen fehlt	hoch	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01709.JPG
72	Verkehrssicherheit	Dunkle und sehr schmale Unterführung	mittel	mittelfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01323.JPG
73	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrszeichen zugewachsen und sehr hoch angebracht	hoch	sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01379.JPG
74	Verkehrssicherheit	Fehlende Querungsstelle (Ende Zweirichtungsradweg/ Sonderweg für Radfahrer)	hoch	mittelfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02679.JPG
75	Verkehrssicherheit	Fehlende Möglichkeit zum Linksabbiegen (Ri. Hebelstraße)	niedrig	langfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01561.JPG
76	Verkehrssicherheit	Fehlende Querungsstelle (Ende Zweirichtungsradweg)	hoch	mittelfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01590.JPG
77	Komfort	Einengung des Lichtraumprofils durch Bewuchs	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01831.JPG
78	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrszeichen zugewachsen	hoch	sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01756.JPG
79	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: Fehlerhaftes VZ (Anordnung Zusatzzeichen 1000-32 oberhalb von VZ 205)	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01833.JPG
80	Verkehrssicherheit	Engstelle und fehlende Absicherung am Flussufer	hoch	kurz- bis mittelfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01341.JPG
81	Verkehrsrechtliche Anordnung	Fehlende Beschilderung der Umleitung (Baustelle)	niedrig	sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02137.JPG
82	Verkehrssicherheit	Fehlende Querungsstelle	hoch	mittelfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02026.JPG
83	Verkehrssicherheit	Unklare Wegweisung bzgl. Wahl der Straßenseite (Fahrtrichtung Kippenheim)	niedrig	kurz- bis mittelfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01998.JPG
84	Verkehrssicherheit	Unklare Querungssituation für Radfahrende	mittel	mittelfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02192.JPG
85	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: Fehlendes ZZ Rad frei (1022) (nur Rechtsabbiegen erlaubt)	mittel	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02186.JPG
86	Markierung	Fehlende Radverkehrsfurt	hoch	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02248.JPG
87	Markierung	Fehlende Radverkehrsfurt	hoch	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02250.JPG
88	Markierung	Fehlende Furtmarkierung (plus optionale Roteinfärbung + Piktogramme)	hoch	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02245.JPG
89	Markierung	Fehlende Furtmarkierung (plus optionale Roteinfärbung + Piktogramme)	hoch	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02244.JPG
90	Verkehrssicherheit	Fehlender Begrenzungstreifen zwischen Geh- und Radweg und fehlender Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn	hoch	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01095.JPG
91	Verkehrssicherheit	Fehlender Begrenzungstreifen zwischen Geh- und Radweg und fehlender Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn	hoch	kurzfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02486.JPG
92	Verkehrssicherheit	Poller im Lichtraumprofil	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02472.JPG

Nr.	Kategorie	Mangel	Priorität	Umsetzung	Foto
93	Verkehrssicherheit	Sehr enger Radius bei Überleitung auf Radweg	mittel	mittelfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02509.JPG
94	Verkehrssicherheit	Schlechte Sichtbeziehungen an 90° Grad Kurve	mittel	mittelfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02559.JPG
95	Verkehrssicherheit	Sehr kleiner Aufstellbereich für Radfahrende am Knotenpunkt	niedrig	mittelfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02501.JPG
96	Verkehrssicherheit	Sehr schmales Lichtraumprofil mit angrenzender Stützmauer	niedrig	mittel- bis langfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02542.JPG
97	Verkehrsrechtliche Anordnung	Verkehrsrechtliche Anordnung überprüfen: Fehlendes VZ 301 "Vorfahrt an nächster Kreuzung"	hoch	Sofort	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC02576.JPG
98	Verkehrssicherheit	Ungesicherte Führung am Knotenpunkt	mittel	mittelfristig	http://download.svk-kaulen.de/Lahr/Fotos/DSC01419.JPG